UMC-2061-2

MODUL GLOWICY
SK0103
TUA 2007X
ZTG351
SDA 3302-X6

MODUL P.CZ.
STEREO UMP-1015 -2
TDA 5830
TDA 5850
TBA 229

MODUL TELETEKSTU
UMT-2032-2
SDA 5231
SDA 5248C2
HYB 514256R

MODUL FONII STEREO
I WZMACNIACZY MOCY
UMF-2021-5
TDA6612,TDA4935,
TDA7050

MODUL
OBRAZ W OBRAZIE
UMO-2000-3
SDA 9086
SDA 9087
SDA 9088
TDA 9160
TDA 4661

MODUL KOREKCJI
UME-2032-1
TDA 8175
TDA 8145

MODUL DEKODERA KOLORU
PAL / SECAM
UMD-2056-4
TDA 4650
TDA 4660
TDA 4565

U351 TDA4680

U551 TEA 2029-C

U701

U702

OSTRZEZENIE:

1. Elementou oznaczonych symbolem ⚠ z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownika nie wolno wymieniac na elementy innych typow. Do wymiany nalezy uzywac wylacznie czesci oryginalnych, podanych u „Wykazie elementow decydujacych o bezpieczenstwie uzytkowania", Instrukcji serwisowej.
2. Przy wymianie modulow nalezy bezwzglednie wylaczyc OTC wylacznikiem sieciowym. W innym przypadku istnieje mozliwosc uszkodzenia ukladow !

OSCYLOGRAMY

OZNACZENIE REZYSTOROW I KONDENSATOROW.

0.25W 0.5W 0.75W 1W 1.5W 2W 3W 4W 5W 7W 8W 10W 15W
2.5V 16V 63V 100V 160V 250V
3.5V 40V 50V 400V 500V 630V 1000V 1600V

	U701	U702	ZTG 351 n.3
SIESTA 3	SDA20562A008 SDA20562A508	SDA2546	N.C.
SIESTA 3A	SDA20563A515 SDA20563A522	SDA2586	MASA

UNIMOR	UNIMOR
OTVC 25" *Siesta 3(A)*	OTVC 28" *Siesta 3(A)*
M646 TSO	**M846 TSO**
(Z MODULEM KOREKCJI UME-2032)	(Z MODULEM KOREKCJI UME-2032)
STRONA 1	STRONA 1

UWAGA:

W zwiazku ze stala modyfikacja konstrukcji odbiornikow producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u urzadzeniach bez uprzedzenia.

ZESPOL ODCHYLAJACY PHILIPS

KIERUNEK NUMERACJI WYPROWADZEN UKLADOW SCALONYCH

TDA1935 TDA2006 LM317 GA7805 BUZ90 BF869 S2055AF ESM740 BF422 BF423 BC637 BC639 BC548 (BC238) BC558 (BC388) BSJ174 B250 C 1500/1000 SCART GSMJ-1